



清洗系统

用于清洁钢筘、综丝和停经片。

GROZ-BECKERT

Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, 德国

电话 +49 7431 10-0, 传真 +49 7431 10-2777

contact-weaving@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com

清洁系统的优点

降低织造厂的成本：

- 实现无故障穿经
- 对综丝、停经片和钢筘有抛光效果
- 提高织造机的生产率
- 提高织物质质量


优化织物质质量：

- 减少断经率

经济高效地清洗织机附件：


- 操作方便
- 节省人工
- 处理时间更短
- 效率高

全自动式钢筘、综丝和停经片清洗系统




主要特性:

- 放入和取出待清洁部件后，自动开始工作循环
- 完全自动化清洗程式
- 整体烘干功能
- 设计紧凑，带有中央操作控制装置



清洗钢箔



最大清洗和烘干时间 ¹⁾ :	
综片	每小时25,000片
停经片	每小时45,000片
钢箔	每小时10片
最大清洗长度 ²⁾ :	3,800mm
最大清洗高度	450mm
清洗喷嘴	1,100mm

¹⁾ 取决于部件的污着程度以及特性。

²⁾ 通过在行走架内调整部件的姿态，可以轻松清洁更大尺寸的部件。